

Tabla 1. Líneas de Presión

Líneas de Aspiración	Líneas de Retorno	Líneas de Presión						
		0-10 bar	10-25 bar	25-50 bar	50-100 bar	100-150 bar	150-210 bar	210-350 bar
≤1,5 m/s	≤3 m/s	≤3 m/s	≤3,5 m/s	≤4 m/s	≤4,5 m/s	≤5 m/s	≤5,5 m/s	≤6 m/s